

Link do produktu: <https://www.tanie-tonery.eu/zamiennik-tonera-tn6600-brother-od-asarto-black-p-23389.html>



Zamiennik tonera TN6600 Brother od Asarto | Black

Cena	142,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LB6600
Kod producenta	AS-LB6600
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do Brother TN6600 - HL1030, 1230, 1240, 1250, 1270N, 1440, 1450, 1 - black

Do drukarek:

Brother HL-1030, Brother HL-1230, Brother HL-1240, Brother HL-1250, Brother HL-1270N, Brother HL-1430, Brother HL-1440, Brother HL-1450, Brother HL-1470N, Brother HL-P2500, Brother MFC-9660, Brother MFC-9760, Brother MFC-9880, Brother FAX-8360P

Brother HL1030, Brother HL1230, Brother HL1240, Brother HL1250, Brother HL1270N, Brother HL1430, Brother HL1440, Brother HL1450, Brother HL1470N, Brother HLP2500, Brother MFC9660, Brother MFC9760, Brother MFC9880, Brother FAX8360P

Brother HL 1030, Brother HL 1230, Brother HL 1240, Brother HL 1250, Brother HL 1270N, Brother HL 1430, Brother HL 1440, Brother HL 1450, Brother HL 1470N, Brother HL P2500, Brother MFC 9660, Brother MFC 9760, Brother MFC 9880, Brother FAX 8360P

Wydajność: 6200 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIA gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor