

Link do produktu: <https://www.tanie-tonery.eu/toner-asarto-do-hp-cf259x-nv-chip-10000-str-p-39862.html>



Toner ASARTO do HP CF259X #NV-CHIP# | 10.000 str.

Cena	320,00 zł
Cena poprzednia	369,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LHF259XN-NV
Kod producenta	AS-LHF259XN-NV
Kod EAN	5901741420247
Producent	ASARTO

Opis produktu

Toner Asarto zamiennik HP CF259X Black Toner do drukarek:

HP: LaserJet Pro: MFP M428dw, M428fdn, M428fdw, M404dn, M404dw, M404n

Wydajność: 10.000 stron przy 5% pokryciu

UWAGA!!! Toner z chipem od razu gotowy do pracy - nie potrzeba przekładać chipa z oryginalnego tonera!

Chip 'NO VOLUME' - nie pokazuje wprawdzie poziomu zużycia tonera, ale za to jest "odporny" na aktualizacje oprogramowania 'on-line'! Działa zawsze - niezależnie od przeprowadzanych akcji aktualizacji przez firmę HP.

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania ch z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor