

Link do produktu: <https://www.tanie-tonery.eu/toner-zgodny-z-samsung-mlt-d111s-zamiennik-asarto-p-28501.html>



Toner zgodny z Samsung MLT-D111S zamiennik Asarto

Cena	116,15 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LS111SN
Kod producenta	AS-LS111SN
Kod EAN	5901741405480
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do Samsung - MLT-D111S - 1000str. -M2020, 2020W, M2022, 2022W, M2070, 2070W - black

Do drukarek:

Samsung SL-M2020, Samsung SL-M2020W, Samsung SL-M2022,
Samsung SL-M2022W, Samsung SL-M2070, Samsung SL-M2070W

Samsung M2020, Samsung M2020W, Samsung M2022,
Samsung M2022W, Samsung M2070, Samsung M2070W,
Samsung Xpress M2020, Samsung Xpress M2020W,
Samsung Xpress M2022, Samsung Xpress M2022W,
Samsung Xpress M2070, Samsung Xpress M2070W

Wydajność:1000 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor