

Link do produktu: <https://www.tanie-tonery.eu/zgodny-z-c34cn-3783b002-cyan-toner-asarto-zamiennik-canon-3783b002aa-do-drukarki-canon-ir-c2025i-canon-ir-c2220i-ir-c2220l-canon-ir-c2225i-p-34463.html>



Zgodny z C34CN | 3783B002 | CYAN toner Asarto zamiennik Canon 3783B002AA do drukarki Canon IR-C2025i Canon IR-C2220i, IR- C2220L Canon IR-C2225i,

Cena	219,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-CC34CN
Kod producenta	AS-CC34CN
Kod EAN	5901741412402
Producent	ASARTO

Opis produktu

AS-CC34CN CYAN toner Asarto zamiennik Canon 3783B002AA

Do drukarek:

Canon IR-C2025i; Canon IR-C2220i, IR-C2220L; Canon IR-C2225i, IR-C2230i; Canon IRC-2020, IRC-2020i, IRC-2020L; Canon IRC-2030, IRC-2030i, IRC-2030L;

Wydajność: 19 000 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor