

Link do produktu: <https://www.tanie-tonery.eu/ml-d2850b-toner-samsung-zamiennik-asarto-2850a-2000str-ml2850d-2851nd-black-p-23542.html>



ML-D2850B toner Samsung zamiennik Asarto - 2850A - 2000str. - ML2850D, 2851ND - BLACK

Cena	89,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LS2850SN
Kod producenta	AS-LS2850SN
Kod EAN	5901741401963
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do Samsung - 2850A - 2000str. - ML2850D, 2851ND - black

Do drukarek:

Samsung ML-2850, Samsung ML-2850D, Samsung ML-2850DR, Samsung ML-2850ND, Samsung ML-2851, Samsung ML-2851NDR

Samsung ML 2850, Samsung ML 2850D, Samsung ML 2850DR, Samsung ML 2850ND, Samsung ML 2851, Samsung ML 2851NDR

Samsung ML2850, Samsung ML2850D, Samsung ML2850DR, Samsung ML2850ND, Samsung ML2851, Samsung ML2851NDR

Wydajność: 2000 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor