

Link do produktu: <https://www.tanie-tonery.eu/toner-zgodny-z-brother-tn-2320-zamiennik-marki-asarto-p-29542.html>



Toner zgodny z Brother TN-2320 zamiennik marki Asarto

Cena	81,15 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LB2320BN
Kod producenta	AS-LB2320BN
Kod EAN	5901741406647
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do Brother TN2320 - 2600str. - Brother DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW- **black**

Do drukarek:

Brother DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW

Brother DCP L2500D, DCP L2520DW, DCP L2540DN, HL L2300D, HL L2340DW, HL L2360DN, HL L2365DW, MFC L2700DW, MFC L2720DW, MFC L2740DW

Wydajność: 2600 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

*** o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor**