

Link do produktu: <https://www.tanie-tonery.eu/tusz-do-drukarki-canon-cli-551c-6444b001-cyan-zamiennik-asarto-p-28474.html>



Tusz do drukarki Canon CLI-551C (6444B001) cyan, zamiennik Asarto

Cena	21,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-C551C
Kod producenta	AS-C551C
Kod EAN	5901741404957
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto tusz do Canon CLI 551C, iP7250, MG5450, MG6350 Cyan

Do drukarek:

Canon PIXMA iP7250, Canon PIXMA iP8750, Canon PIXMA iX6850,
Canon PIXMA MG5450, Canon PIXMA MG5550, Canon PIXMA MG6350,
Canon PIXMA MG6450, Canon PIXMA MG7150, Canon PIXMA MX725,
Canon PIXMA MX925, Canon iP7250, Canon iP8750, Canon iX6850,
Canon MG5450, Canon MG5550, Canon MG6350, Canon MG6450,
Canon MG7150, Canon MX725, Canon MX925

Pojemność- 11,4 ml

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor