

Link do produktu: <https://www.tanie-tonery.eu/tusz-do-drukarki-epson-t1294-c13t12944011-yellow-zamiennik-asarto-p-23631.html>



Tusz do drukarki Epson T1294 (C13T12944011) yellow, zamiennik Asarto

Cena	25,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-E1294Y
Kod producenta	AS-E1294Y
Kod EAN	5901741404094
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto tusz do Epson T1294 , SX420W, SX425W, SX525WD, SX620FW I yellow

Do drukarek:

Epson Stylus Office B42WD, Epson Stylus Office BX305F, Epson Stylus Office BX305FW, Epson Stylus Office BX305FW Plus, Epson Stylus Office BX320FW, Epson Stylus Office BX525WD, Epson Stylus Office BX535WD, Epson Stylus Office BX625FWD, Epson Stylus Office BX635FWD, Epson Stylus Office BX925FWD, Epson Stylus Office BX935FWD, Epson Stylus SX230, Epson Stylus SX235W, Epson Stylus SX420W, Epson Stylus SX425W, Epson Stylus SX430W, Epson Stylus SX435W, Epson Stylus SX440W, Epson Stylus SX525WD, Epson Stylus SX535WD, Epson Stylus SX620FW, Epson WorkForce WF-7015, Epson WorkForce WF-7515, Epson WorkForce WF-7525

Wydajność: 500 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor