

Link do produktu: <https://www.tanie-tonery.eu/zamiennik-as-lh6461c-cyan-toner-asarto-hp-644a-q6461a-do-drukarki-hp-color-laserjet-4730mfp-hp-color-laserjet-4730x-mfp-p-31541.html>



Zamiennik AS-LH6461C CYAN toner Asarto HP 644A / Q6461A do drukarki HP Color LaserJet 4730mfp , HP Color LaserJet 4730x mfp

Cena	467,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LH6461C
Kod producenta	AS-LH6461C
Kod EAN	5901741410804
Producent	ASARTO

Opis produktu

AS-LH6461C CYAN toner Asarto HP 644A / Q6461A

Do drukarek:

HP Color LaserJet 4730mfp , HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xm mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp HP Color LaserJet CM4730 MFP, HP Color LaserJet CM4730F MFP, HP Color LaserJet CM4730FSK MFP

Wydajność: 12 000 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania ch z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane

bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor