

Link do produktu: <https://www.tanie-tonery.eu/zamiennik-bębna-do-drukarki-hp-cf219a-marki-asarto-p-34792.html>



## Zamiennik bębna do drukarki HP CF219A marki Asarto

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>119,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 1-2 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>            |
| Numer katalogowy | <b>AS-LHF219DN</b>          |
| Kod producenta   | <b>AS-LHF219DN</b>          |
| Kod EAN          | <b>5901741404742</b>        |
| Producent        | <b>ASARTO</b>               |

### Opis produktu

Asarto bęben **HP CF219A**

Do drukarek:

**LaserJet Pro M102a, LaserJet Pro M102w, LaserJet Pro M130a, LaserJet Pro M130nw, LaserJet Pro M130fn, LaserJet Pro M130fw**

Wydajność: 12 000 stron przy 5% pokryciu

## Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

**Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.**

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania ch z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

**Producent nie bierze odpowiedzialności za:**

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

**Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.**

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt\*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: [serwis@asarto.pl](mailto:serwis@asarto.pl) .

\* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor