

Link do produktu: <https://www.tanie-tonery.eu/zamiennik-tonera-hp-312a-cf381c-accura-cyan-p-38151.html>



Zamiennik tonera HP 312A (CF381C) Accura cyan

Cena	203,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki!
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AC-H0381C re
Kod producenta	AC-H0381C re
Kod EAN	5902012920015
Producent	ACCURA

Opis produktu

AC-H0381C re Toner ACCURA HP No. 312A (CF381C) CYAN BŁĘKITNY

do drukarki HP Color LaserJet Pro M476dn M476dw M476nw

wydajność: 2700 stron

MATERIAŁY eksploatacyjne marki ACCURA to szeroka gama kartridży atramentowych i tonerów laserowych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych najpopularniejszych marek, takich jak HP, Samsung, Brother, Canon, Epson, Lexmark, Kyocera, Minolta, etc.

Charakterystyczne dla tej grupy produktów sa:

- zwiększona wydajność
- wysoka jakość komponentów
- niezawodność na poziomie ponad 98%
- bezpieczeństwo i komfort użytkowania
- dożywotnia gwarancja
- szeroki pakiet gwarancyjny, w tym gwarancja na drukarkę

Parametr wydajności materiałów eksploatacyjnych marki ACCURA został określony zgodnie z wymogami norm ISO:

ISO 19752:2004 - dla tonerów monochromatycznych

ISO 19798:2007 - dla tonerów kolorowych

ISO 24711:2006 - dla kartridży atramentowych

Stosowanie materiałów eksploatacyjnych marki Accura nie narusza gwarancji producenta urządzenia. Jest to zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej nr 93/13 CCE z 05.04.1993r.

SERWIS

Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować niezawodność produktów marki ACCURA przez cały okres ich użytkowania.

Równie ważne jest dla nas poczucie bezpieczeństwa i komfort naszych Klientów. Pewni swoich produktów, proponujemy Państwu jeden z najszerzych pakietów gwarancyjnych dostępnych na rynku, obejmujący:

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

DOŻYWOTNIA GWARANCJĘ NA PRODUKT - przez cały okres eksploatacji, aż do wyczerpania środka barwiącego

GWARANCJĘ NA URZĄDZENIE DRUKUJĄCE - w którym stosowane są MATERIAŁY ACCURA jeśli bezpośrednią przyczyną awarii okazał się produkt ACCURA, urządzenie drukujące zostanie naprawione na nasz koszt. Warunkiem naprawy urządzenia jest jego zgłoszenie do Serwisu ACCURA i postępowanie zgodnie z procedurą reklamacyjną. Naprawy na własną rękę nie będą uwzględniane.

WYMIANĘ NA NOWY - szybka wymiana produktu 1:1 w punkcie sprzedaży