

Link do produktu: <https://www.tanie-tonery.eu/zgodny-z-80c2hk0-black-toner-asarto-zamiennik-lexmark-80c2hk0-do-drukarki-lexmark-cx310n-cx310dn-lexmark-cx410dte-cx410e-cx410de-lexmark-cx51-p-34420.html>



Zgodny z 80C2HK0 BLACK toner Asarto zamiennik Lexmark 80C2HK0 do drukarki Lexmark CX310n, CX310dn Lexmark CX410dte, CX410e, CX410de Lexmark CX51

Cena	429,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LL802B
Kod producenta	AS-LL802B
Kod EAN	5901741411382
Producent	ASARTO

Opis produktu

AS-LL802B BLACK toner Asarto zamiennik Lexmark 80C2HK0

Do drukarek:

Lexmark CX310n, CX310dn; Lexmark CX410dte, CX410e, CX410de; Lexmark CX510dthe, CX510dhe, CX510de;

Wydajność: 4 000 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIA gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, toner).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor