

Link do produktu: <https://www.tanie-tonery.eu/zgodny-z-tn2210-brother-toner-zamiennik-asarto-black-p-23376.html>



Zgodny z TN2210 Brother toner zamiennik Asarto - BLACK

Cena	76,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS-LB2210N
Kod producenta	AS-LB2210N
Kod EAN	5901741401772
Producent	ASARTO

Opis produktu

Asarto toner do Brother TN2210 - HL2240, 2250 - black

Do drukarek:

Brother HL-2240, Brother HL-2240D, Brother HL-2250DN, Brother HL-2270DW, Brother DCP-7060D, Brother DCP-7065DN, Brother DCP-7070DW, Brother MFC-7360N, Brother MFC-7460DN, Brother MFC-7860DW, Brother Fax-2840, Brother Fax-2845, Brother Fax-2940

Brother HL2240, Brother HL2240D, Brother HL2250DN, Brother HL2270DW, Brother DCP7060D, Brother DCP7065DN, Brother DCP7070DW, Brother MFC7360N, Brother MFC7460DN, Brother MFC7860DW, Brother Fax2840, Brother Fax2845, Brother Fax2940

Brother HL 2240, Brother HL 2240D, Brother HL 2250DN, Brother HL 2270DW, Brother DCP 7060D, Brother DCP 7065DN, Brother DCP7070DW, Brother MFC 7360N, Brother MFC 7460DN, Brother MFC 7860DW, Brother Fax 2840, Brother Fax 2845, Brother Fax 2940

Wydajność: 1200 stron przy 5% pokryciu

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.

Możesz też skorzystać z opcji **wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.**

W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Wymianie nie podlega:

- produkt zużyty,
- produkt uszkodzony przez użytkownika,
- produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:

- uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z

winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych

- produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusze, tonery).

Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Zapewniamy naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .

Powstanie takiego uszkodzenia lub wadliwy produkt należy zgłosić pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: serwis@asarto.pl .

* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje Dystrybutor